

令和6年度 通学路合同点検実施票(平野小学校)

番号	点検実績／新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	1	市道	幹 1033	石場踏切	歩道と車道の境がなく、カーブしているため見通しも悪い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトを設置する。	対策済	
②	有	14	市道	中 3614	コープ膳所付近国道をくぐるトンネル	歩道にポールがあるものの、暗くてわかりづらい。車がすれ違う時に児童に接近して危険。	その他(地域等)	その他	車の離合が困難になるなど地域への影響が大きいと思われるため、学区要望の提出を検討する。	検討中	
②	有	14	市道	中 3614	同上	同上	道路・河川管理課	歩道設置	学区要望を確認後、歩道設置を検討する。	実施困難	既設トンネル(カルバートボックス)の拡幅することは構造上困難
③	有	8	市道	幹 1044	膳所駅から東に向かった交差点	朝は、交通量が多く、減速や一旦停止をせず走る車が多い。	大津警察署	信号機等設置・改修	歩行者用信号設置には、車両用の信号機設置も必須となる。車両用信号機設置には4つの柱を建てる必要があるが、その基礎設置のスペースを確保できないため、信号機設置は難しい。	実施困難	
③	有	8	市道	幹 1044	同上	同上	学校	安全指導	安全指導を行う。	対策中	