

令和6年度 通学路合同点検実施票(石山小学校)

番号	点検実績の有無 ／新規	点検箇所 該当番号	市道 ／県道 ／国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	5	市道	幹1052号線	平津2丁目4-1 アバンテ大津ス テラヴィア前	横断歩道まで距離があり、無理に横断する 姿があり危険	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断者が死角に入る危険があることから、バス停付近には 横断歩道を設置していない。	実施困難	
②	新規		市道	幹2134号線	石山寺3丁目1 7-5の住宅の 前	ガードレールがある歩道だが歩道と田の間 に隙間があり、用水路に落ちる危険があ る。	道路・河川管理課	転落防止柵(側溝・道路・河川)設置	ガードパイプなど転落防止柵の設置を検討する。	対策済	
③	有	9	市道	南3014号線	石山寺2丁目6 -2前の交差点	住宅地から緑道に入るときに横断歩道や 信号がないため児童が飛び出してしまう危 険がある。	大津警察署	横断歩道設置・改修	民地で歩行者だまりが確保できないなどの安全面から横断 歩道の設置は困難。	実施困難	
③	有	9	市道	南3014号線	石山寺2丁目6 -2前の交差点	住宅地から緑道に入るときに横断歩道や 信号がないため児童が飛び出してしまう危 険がある。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	視覚効果で車のスピードを落とすことを目的に、外側線を引 き直し、両側の外側線の間の幅を4m程度に縮小できない か検討する。	対策済	