

令和6年度 通学路合同点検実施票(田上小学校)											
番号	点検実績／新規の有無	該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	新規		市道	幹2022号線	湖南台～石居橋	湖南台寄りの歩道が狭い。カーブも急なため、車が見えにくく危険。 また、山林があり、木が生い茂ると防犯上の心配がある。	児童生徒支援課➡路政課	樹木伐採	土地所有者について路政課から指導済み。	対策済	路政課：樫田さんからR6.6.18指導済みとの連絡を受ける
②	有	R05-1	市道	幹1066号線	田上里三丁目11番地付近の市道	市道幹1066号線は交通量が多くスピードを出している車もある。児童はできるだけ端を歩くようにしているが、側溝があるため、足を踏み外してしまう危険がある。	道路・河川管理課	その他	側溝の蓋かけを検討する。	実施困難	官民境界ができていないことから、実施は困難
③	新規		県道	県道109号	田上小学校～里南口バス停付近	登下校時、通学路を通る人数が多く、児童が足を踏み外してけがをすることがある。	大津土木事務所	その他	側溝の蓋かけを検討する。	検討中	官民境界を確認中
③	新規		県道	県道109号	同上	同上	学校	その他	(蓋かけが可能であれば)隣接する住民へ説明をする。	対策予定	蓋かけが可能かどうかの回答待ち。
③	新規		県道	県道109号	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	信号機設置のための基礎をたてられる場所が確保できないため、実施困難	実施困難	
③	新規		県道	県道109号	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	待機場所がないため、横断歩道設置は困難	実施困難	
④	新規		市道	幹2022号線	湖南台～石居橋	湖南台寄りの歩道が狭い。カーブも急なため、車が見えにくく危険。 また、山林があり、木が生い茂ると防犯上の心配がある。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	歩道も設置されており歩車分離が出来ているため、ガードレールやポールの設置はできない。	現状対策不要	歩道も設置されており歩車分離が出来ているため、ガードレールやポールの設置はできない。
④	新規		市道	幹2022号線	同上	同上	学校	安全指導	安全指導をする。	対策済	安全指導を継続する。