

令和６年度 通学路合同点検実施票(瀬田小学校)											
番号	点検実績／新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	① ②	市道	東 3 3 2 4	一里山7丁目フォレオ公園前～大江7丁目1号線高架下までの道路	フォレオから庄山方面に向かう際、住宅地につながる新しい道路ができた。登下校で毎日通る上に交通量も多いため、危険。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線及びグリーンベルトの塗りなおしを検討する。	対策済	
②	有	R04-3	市道	東5006 幹1064	大江6丁目博愛保育園横道路	東南方面と変電所をつなぐ道で、交通量も多い。新しい住宅地ができたため、右左折してくる車や住宅から出てくる車が増えている。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ポストコーンの設置を検討する。	対策済	
②	有	R04-3	市道	東5006 幹1064	大江6丁目博愛保育園横道路	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置は歩行者溜まりがないことから行えない。	実施困難	
③	新規		県道／市道	県道26号 幹 1 0 5 9	大江2丁目国道1号線交差点～大萱3丁目セブンイレブン前 坂口デンキ三叉路付近	交通量が大変多く、道幅も狭い。1号線まで渋滞するために左折する車が多く、交差点を渡ることが非常に危ない。	道路・河川管理課	注意喚起看板等設置	カーブミラー付近へ自動車に対する注意喚起看板等の設置を検討する。	対策済	ミラー自体を大きいものに取替えて、視距の確保を行った。
③	新規		県道／市道	県道26号 幹 1 0 5 9	大江2丁目国道1号線交差点～大萱3丁目セブンイレブン前 坂口デンキ三叉路付近	交通量が大変多く、道幅も狭い。1号線まで渋滞するために左折する車が多く、交差点を渡ることが非常に危ない。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置を検討する。	対策済	7/26設置済。
④	有	⑧	県道／市道	県道26号 幹 1 0 5 9	大江2丁目国道1号線交差点～大萱3丁目セブンイレブン前 高架横トンネル付近	交通量が大変多く、道幅も狭い。1号線まで渋滞するために左折する車が多く、交差点を渡ることが非常に危ない。	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	「左折時歩行者注意」の路面標示設置を検討する。	対策予定	渋滞のため路面標示は効果がない。高架下に看板を設置する。レイアウト検討中。
⑤	有	⑤ ⑬	市道	東4012	JRガード下から若松神社までの参道	交通量が大変多く、道幅も狭い。JRガード下や橋は、見晴らしも悪く、道幅が特に狭いので危ない。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線及びグリーンベルトの塗りなおしを検討する。	対策済	
⑤	有	⑤ ⑬	市道	東4012	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	カーブの手前に路面標示の設置を検討する。	対策済	
⑤	有	⑤ ⑬	市道	東4012	同上	同上	児童生徒支援課	スクールゾーン路面標示	スクールゾーンの設置を検討する。	対策済	
⑥	有	R5-06	市道	東 3 210	小学校裏門付近	この道路沿いに裏門があり、ここから朝夕多くの児童が出入りをしているが、見通しが悪く非常に危険。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の塗りなおしを検討する。	対策済	補修完了
⑥	有	R5-06	市道	東 3 210	同上	同上	児童生徒支援課	スクールゾーン路面標示	スクールゾーンの設置を検討する。	対策済	