

令和6年度 通学路合同点検実施票(葛川小学校)

番号	点検実績の有無／新規	点検箇所図 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	R03-2	国道	367	葛川中村	学校前道路の◇型マーク及び横断歩道が消えかけている。標識も曲がっている。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	薄くなっている横断歩道とダイヤモンドマークの補修を検討する。	対策済	実施済み
②	新規		国道	367	葛川坊村	横断歩道が消えかけている(片側)。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	薄くなっている横断歩道の補修を検討する。	対策済	実施済み
②	新規		国道	367	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	ヒビ割れている路面の補修を検討する。	対策予定	令和7年度の舗装補修に併せて路面表示も補修する予定。
③	有	2	国道	367	葛川町居	道路の「横断者注意」の文字が消えかけている(片側)。	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	薄くなっている路面標示の補修を検討する。	対策予定	令和7年度の舗装補修に併せて路面表示も補修する予定。
③	有	2	国道	367	同上	同上	大津土木事務所	樹木伐採	標識を隠してしまっている樹木の枝を伐採する。	対策予定	
④	有	R04-2	国道	367	葛川木戸口	ガードレールが大きく曲がっている。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	ガードレールを新しいものに取り替える。	対策予定	除雪期間後に補修。(令和7年度初旬)