

令和4年度 通学路合同点検実施票（小松小学校）

番号	該当番号 点検箇所図	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に確認）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	新規	市道	北8039	北8039号線 （大津市南小松1044-21の住宅の西側の道路）	冬になると凍結するため、斜面のこの場所で児童が転倒し、怪我をすることがある。	道路・河川管理課	その他	気温が下がる段階で、塩化ナトリウムをまき道路の凍結防止対策をする。	対策済
②	新規	市道	幹1114	JR近江舞子駅から小松小学校正門までの道路わきの植え込み	歩道と車道の間にある植え込みの草木の成長が著しく、見通しが悪い。季節によっては植え込みに蜂が集まるので危険なこともある。また、自転車や歩行者とすれ違う際、歩道の幅が狭いため危険である。	道路・河川管理課	樹木伐採	街路樹の剪定を年1回から2回に増やせるか検討する。	対策中