

令和4年度 通学路合同点検実施票（和邇 小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①		県道	311号	南浜交差点付近	・道幅が狭い上、ガードレール・縁石等が無い。登下校の時間帯に自動車の通行量もある。水道工事により、白線が消えたままになっている箇所もあるため、危険である。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置。	対策済
②	12	市道	北 6070 号	和邇北浜1414付近	・昨年度、事故があった道路である。ガードレール・縁石等が無いため、行きかう車や自転車と接触する可能性があり危険。	大津土木事務所	その他	溝蓋の設置。	実施困難
②	12	市道	北 6070 号	同上	同上	大津土木事務所	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置。	対策済
②	12	市道	北 6070 号	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	「止まれ」・ダイヤモンドの路面標示の補修を行う。	対策済
②	12	市道	北 6070 号	同上	同上	学校	安全指導	溝蓋の設置は困難のため、学校で安全指導をしてもらう。	対策済
②	12	市道	北 6070 号	同上	同上	大津北警察署	信号機等設置・改修	南浜交差点の信号をルーバー信号に変更。	実施困難