

令和4年度 通学路合同点検実施票（小野 小学校）

番号	対策箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	R03-3	市道	北 5071 号線	水明一丁目29 小野妹子公園擁壁	①公園の斜面の土を留めるための擁壁面のコンクリートが経年劣化によりクラック肥大化。②上面のコンクリート面にクラック発生③排水溝上面土砂の浸水により隆起。	公園緑地課	その他	2箇所、擁壁面の簡易補修を検討する。	対策済
②		市道	北 5111 号線	湖青二丁目4-1付 近	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者通行時の摩擦により、白色焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修は現状不要。	対策済
③	11	市道	北 5111 号線	水明一丁目4-68 付近	通学路面が経年劣化により長さ120cm幅20cm深さ8cmの大きさではがれていてけがをする恐れがある。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	路面の盛り上がっているところを補修する。	対策済
④	R02-6	市道	北 5111 号線	水明一丁目30-7~19 付近	通学路である遊歩道が、経年劣化により、数箇所面積0.1~0.16㎡コンクリートが剥がれていて、けがをする恐れがある。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	黒色のアスファルトで補修する。	対策済
⑤	R02-2	市道	幹 2156 号線	湖青一丁目1-29 小野支所前交差点	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者等の通行時の摩擦により、焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修済。	対策済
⑤	R02-2	市道	幹 2156 号線	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	交差点の防護柵は埋設物を確認後、設置予定。	対策済
⑥	9	市道	幹 2157・ 2108 号線	湖青一丁目23-8付 近	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者通工事の摩擦により、白色焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	もう1箇所残っている横断歩道の補修を検討する。	対策済
⑥	9	市道	幹 2157・ 2108 号線	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	交差点の防護柵は埋設物を確認後、設置予定。	対策済
⑦	3	市道	幹 2157 号線	朝日1丁目19-5付 近	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者等の通行時の摩擦により、焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	残り1箇所、南側の横断歩道の補修を検討する。	対策済

番号	該当番号 対策箇所図	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
⑧	1	市道	幹 2158 号線	朝日2丁目24-5付 近	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者等の通行時の摩擦により、焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修は東側1箇所補修を検討する。もう1箇所南側の横断歩道の補修は不要。	対策済
⑧	1	市道	幹 2158 号線	同上	同上	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	西側の停止線の補修を検討する。	対策済
⑨	R03-3	市道	北5071 号線	水明一丁目29 学校近く横断歩道	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者等の通行時の摩擦により、焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修を検討する。	対策済
⑩		市道	幹 2157 号線	湖青二丁目小野駅近 く 和食絆前交差点	交通量が増え、通学路である歩道に柵がないと危険な状況になる。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	交差点の防護柵は埋設物を確認後、検討する。	対策済
⑪	13	市道	幹 2155 号線	湖青二丁目5番地吉 島齒科交差点	下り坂のカーブになっているので、スピードを出して通行する車が多く、危険な状況になる。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	通り抜け道路ではなく、住民の方のみ走行されるので路面標示の立体標識化は不要。	現状対策不要
⑪	13	市道	幹 2155 号線	同上	同上	その他(地域等)	安全指導	地域住民への「減速」周知。	対策済