

令和4年度 通学路合同点検実施票（伊香立小学校）

番号	点検箇所図 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に確認）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	② ⑩	市道		大津市伊香立生津町 （学校前から生津町 へ向かう坂道～岡出 バス停）	学校南側の道路は道幅が狭いだけでなく、カーブしている坂道で、見通しが大変悪い。風が強く吹くと、竹が折れたり、枝が飛んだりして児童に当たる可能性がある。	道路・河川管理課	その他	通行上問題があるため、道路河川管理課から路政課に伝え、土地の持ち主に指導をしてもらう。	対策済
①	② ⑩	市道		同上	同上	道路・河川管理課	その他	学校と時期を調整し、年1回の落葉の清掃をする。	対策済
①	② ⑩	市道		同上	同上	学校	樹木伐採	電線にかかりそうな樹木の伐採を管理する事業者に依頼する。	対策中
②	R03-2	市道	幹 110 4	バス停「向在地道」付近道路分岐点から、伊香立駐在所までの歩道	歩道はあるが、歩道の幅が狭いところがあり、登校時道路にはみ出す児童がみられる。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ガードレールの設置。	現状対策不要
②	R03-2	市道	幹 110 4	同上	同上	学校	安全指導	引き続き、児童への安全指導をする。	対策中

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
③	⑦	市道	北 0635 号			大津北警察署	横断歩道設置・改修	近隣の横断歩道との距離が近い ため、横断歩道の設置は難しい。	実施困難
③	⑦	市道	北 0635 号	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	「T」交差点マークの路面標 示を検討する。	対策済
③	⑦	市道	北 0635 号	同上	同上	学校	安全・防犯設備設置、改修・移動等	防犯協会に依頼し、横断旗の 設置を検討する。	現状対策不要
④	①	市道	北 0613 号	学校前から向在地へ向かう 坂道	学校前から向在地へ向かう坂道は急で道幅が狭く、曲がりくねって見通しが悪い。また、道の方へ向かって生えている大きな木があり危険である。	学校	その他	木の葉っぱが枯れてきた場合は、倒木の恐れがあるため道路・河川管理課へ連絡をしていただく。	対策済