

令和4年度 通学路合同点検実施票（真野北小学校）

番号	該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に確認）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	R02-1	市道	幹1007号線	清風町北口バス停付近から清風町南口バス停付近にかけての市道	朝夕は、歩道を小学生が、車道を中学生・高校生が自転車で通り、自動車の交通量も多い。また、緩やかなカーブであるが、樹木や雑草が生えており、見通しが悪い状況である。	道路・河川管理課	樹木伐採	今後も定期的に樹木の伐採をする。	対策済
①	R02-1	市道	幹1007号線	同上	同上	道路・河川管理課	その他	自転車道の設置	実施困難
①	R02-1	市道	幹1007号線	同上	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修を検討する。	現状対策不要
②	2	市道	幹2103号線	真野北小南方面の交差点2カ所ほど（フレスコ付近まで）	真野北小学校南側フレスコ付近の交差点の横断歩道路面掲示が消えている状況で、危険である。 南北方向に長い直線の下り坂が続く学校沿いの道（本道）に対し、東西方向にいくつかの道（脇道）が交差している。脇道から本道に出る交差点には、止まれの表示がない。多くの児童の通学路でもあり、改善が必要である。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修を検討する。	対策済
③	10	市道	幹1007号線	清風町南口バス停から花園バス停付近の歩道	バス停があることで、歩道が狭くなっている。また、一部緩やかなカーブがあることと樹木や雑草が生えており、見通しが悪い状況である。	道路・河川管理課	横断歩道設置・改修	歩道の拡幅	実施困難
③	10	市道	幹1007号線	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	「+」交差点マークの引き直しを検討する。	対策済

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
③	10	市道	幹 1007 号線	同上	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	2箇所の横断歩道の補修を検討する。	対策済
④	9	市道		学校プール付近の交差点	交通量が多く、スピードを出す車が多い。この交差点の横断歩道が一部線が薄くなっている。 また、横断歩道があることを示すひし形表示も薄くなっているところがある。	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	「止まれ」「ダイヤモンド」の補修を検討する。	対策済
④	9	市道		同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	3箇所の横断歩道の強調標示(グリーン)の設置を検討する。	対策済