

令和4年度 通学路合同点検実施票（仰木の里小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	16	市道	幹 1 0 7 7	仰木の里4丁目 仰木中前交差点 7:30~9:00 の間歩車分離信号	ガードレールや車止めがなく児童の列に車が突っ込んで来たときに防げるものがない。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	水たまりができていない部分の道路補修を検討する。	対策予定
①	16	市道	幹 1 0 7 7	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	2箇所に2本ずつ黄色いポールの設置を検討する。	対策済
②	R03-2	市道	幹 1 0 7 7	仰木の里1丁目2 9 交差点	大雨が降ると道路と歩道が冠水し、歩道を歩かず車道を歩く子どもがいる。さらに車が水を跳ね上げ、それをよけようとするので危険である。	道路・河川管理課	樹木伐採	落葉が排水溝に詰まらないように、けやきの木の木の剪定をする。	対策済
②	R03-2	市道	幹 1 0 7 7	同上	同上	道路・河川管理課	その他	落ち葉が入り込まないグレーチングの蓋の設置を検討する。	対策済