

令和4年度 通学路合同点検実施票（仰木の里東小学校）

番号	点検箇所図 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に確認）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	5	市道	幹2110	里東二丁目横断歩道	朝、スピードを出して通る車が多く、児童の横断時が危険	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	イメージハンプの設置。	実施困難
①	5	市道	幹2110	同上	同上	大津北警察署	道路標識設置・改善	現状設置されている横断歩道の標識に、「通学路」の補助標識設置を検討する。	実施困難
①	5	市道	幹2110	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道の強調標示（グリーン）の設置を検討する。	対策済
②	3	市道	北3455	ナマズ池横断歩道 （里東六丁目学校近くの横断歩道）	朝、車だけでなく自転車の交通量も多く危険。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道の強調標示（グリーン）の設置を検討する。	対策済
③		市道	幹2110	里東二丁目付近路地	路地に停めてある車が多く、急に路地から出てくることが多く危険（特に、朝の時間帯）	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置。	実施困難

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
③		市道	幹2110	同上	同上	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	一時停止線の設置を検討する。	実施困難
③		市道	幹2110	同上	同上	学校	安全指導	左右確認し、横断するよう指導する。	対策済
③		市道	幹2110	同上	同上	その他(地域等)	安全・防犯設備設置、改修・移動等	「飛び出し坊や」の設置を検討する。	実施困難