

令和4年度 通学路合同点検実施票（日吉台小学校）

番号	該当番号 点検箇所図	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に確認）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	R3①	市道	幹2115	日吉台小学校前の坂道を下った所	交通量が多く、それに加えて坂本方面に進む場合、下り坂となるため、スピードを出す車が多く見られる。また、坂を下りきった所に横断歩道・交差点がある。	学校	安全指導	スクールガードの方が見守りをしている安全な通学ルートをとるよう、子どもに指導する。	対策済
①	R3①	市道	幹2115	日吉台小学校前の坂道を下った所	同上	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	1週間前に、明るいライトに更新済。	対策済
①	R3①	市道	幹2115	日吉台小学校前の坂道を下った所	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	6か所の道全体が交差点のため設置できない。	実施困難
②	5・8	市道	中0121・0101	日吉台4東の雄琴から日吉台への通り道	雄琴から日吉台へ抜ける道路であるが、車のスピードが出ており、大変危険である。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線の設置は困難である。速度の抑制するための注意喚起看板の設置を検討する。	対策済
②	5・8	市道	中0121・0101	日吉台4東の雄琴から日吉台への通り道	同上	道路・河川管理課	カーブミラー設置等	カーブミラーの設置は難しい。	実施困難
③		市道	幹2115	バス通り日吉台支所の近くの交差点	横断歩道付近の街路樹が視界を遮り、車から子どもが視認しにくい。	道路・河川管理課	樹木伐採	横断歩道（2カ所）付近の街路樹（2本）の伐採を検討する。	対策済
③		市道	幹2115	バス通り日吉台支所の近くの交差点	同上	その他（地域等）	その他	学区要望の提出を検討する。	対策済