

令和4年度 通学路合同点検実施票（志賀 小学校）

番号	該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に確認）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	18	市道	中1419号	南志賀4丁目 JR高架下の信号	押しボタン信号だが、2つの横断歩道がまたがっており、渡り切れないことがある。その時に車を避けることが困難である。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	今年度中にグリーンベルトを引く。	対策済
①	18	市道	中1419号	南志賀4丁目 JR高架下の信号	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ポールを設置すると、車が離合できなくなるため、ポールの設置はできない。	現状対策不要
①	18	市道	中1419号	南志賀4丁目 JR高架下の信号	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	2つの横断歩道について、強調標示（グリーン）の設置を検討する。	対策済
②	17	市道	中1053号	志賀幼稚園前からJRの高架に向かってのびるたんぼ道	道が細く横には水路があり、増水したときは危険。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	開発の様子を見て、グリーンベルトを引く。	実施困難
②	17	市道	中1053号	志賀幼稚園前からJRの高架に向かってのびるたんぼ道	同上	道路・河川管理課	転落防止柵（側溝・道路・河川）設置	農水路の柵の設置は難しい。	実施困難
③	8	県道	47号	錦織1・2丁目 県道47号線	道幅がせまく、注意が必要である。交通量も多く、歩道の幅が大変狭いため危険。	大津土木事務所	安全・防犯設備設置、改修・移動等	道路鋏（反射材がついているもの）を取り付ける。	対策済
③	8	県道	47号	錦織1・2丁目 県道47号線	同上	大津土木事務所	道路・歩道等の拡幅	道路幅を広げるのは難しい。	実施困難