

令和4年度 通学路合同点検実施票（平野小学校）

番号	該当番号	点検箇所図	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に確認）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①			市道	中4008	エルム動物南西交差点	交差点に横断歩道が無く、横断しにくい。見通しが良いので、乗用車がスピードを出していることも多く危険。	学校	安全指導	児童に対して危険な場所を指導する。	対策中
②	14		市道	中3641	コープ膳所付近の国道をくぐるトンネル	歩道にポールは立っているものの、暗く分かりづらい。車がすれ違う時に、児童に接近して危険。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置を検討する。	対策済
②	14		市道	中3641	コープ膳所付近の国道をくぐるトンネル	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	実施期機関：×道路・河川管理課→○児童生徒支援課 国道トンネル壁面への看板設置・文字表示についての話はあった。同上の電柱幕と同じで通学路であることを認識させる文字表示等については、児童生徒支援課と国との協議が必要。（当初：路面標示についてはドライバーに注意喚起するような文字を書けないか検討。）	対策済
③	8		市道	幹1044	膳所駅から東に向かった交差点	朝は交通量が多く、減速や一旦停止をせず走る車が多い。南北には横断歩道があるが、東西には横断歩道が無く安全に渡れない。	学校	安全指導	児童に対して危険な場所を指導する。	対策済
③	8		市道	幹1044	膳所駅から東に向かった交差点	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	歩行者だまりがなく横断歩道の設置は難しい。	実施困難