

令和4年度 通学路合同点検実施票（晴嵐小学校）

番号	該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	対策内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	R3-9	市道	南2416号	鳥居川交差点から京阪石山寺駅まで抜ける道	京阪唐橋前駅付近の混雑をさけるための抜け道になっている。道幅が狭い上、自動車やバイクがスピードを落とさず通り抜けるため危険。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	何らかの路面標示ができないか検討する。	実施困難
①	R3-9	市道	南2416号	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕とガードレール幕の設置を検討する。	対策済
②		市道	南2505号	田辺町3番地～6番地前の道	道がカーブしており見通しが悪い坂になっている。登校時は対向から自転車やバイクがスピードを落とさず通り抜けるため危険。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置を検討する。	対策済
②		市道	南2505号	同上	同上	道路・河川管理課	注意喚起看板等設置	注意喚起看板等が設置できないか検討する。	対策済
②		市道	南2505号	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	すでに多くの路面標示を行っており、これ以上は難しい。	実施困難
②		市道	南2505号	同上	同上	学校	安全指導	石山高校に対し、在校生への自転車安全運転指導を依頼する。	対策済