

令和4年度 通学路合同点検実施票（大石 小学校）

番号	点検箇所図 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	対策内容 （点検実施時に記入します）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	R3 ④	県道／市道	783／南4104	大石中三丁目コスモ石油付近	・トラック・ダンプ・バス等交通量が多い県道への出入り口にも関わらず、見通しが悪く、道幅も狭い。 ・50名以上の児童が登校する道であり、車両は登校班ぎりぎりの所を通過している。	大津土木事務所	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト設置予定	対策済
②	9	市道	幹2138	大石中五丁目付近	設置された見なし歩道を歩くのは大型トラックが多数通行するので危険。通行児童が増えている。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	通学路であることを示すガードレール幕を設置する。	対策済
③	15	市道	幹2137	大石東五丁目SPホール前横断歩道	道路が下り坂で、スピードが出やすい場所の横断歩道である。 信号機もなく、横断報道が見にくい。 しかも、横断歩道上位に陥没があり、いっそう危険。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	陥没箇所の補修	対策済
③	15	市道	幹2137	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修	対策済