

令和4年度 通学路合同点検実施票（上田上小学校）

番号	点検箇所図 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に確認）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①		市道	東 1 4 0 5 号 線	学校から400メートル 先	道路横に流れる溝の柵が無く、子どもが落ちると危険なので手作りの柵を作ってもらっている状態。	道路・河川管理課	転落防止柵（側溝・道路・河川）設置	農業用水路のため対応困難。	対策済
①		市道	東 1 4 0 5 号 線	同上	同上	学校	安全指導	用水路に近づかないように指導する。	対策済