

令和4年度 通学路合同点検実施票（瀬田南小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	10	市道	東2304号線	瀬田工業高校から たんぼぼ保育園	・神領橋(名神陸橋)の白線が消えていて事故が起こりかねない ・瀬田工業高校側のグリーンベルトの側溝に蓋がなく危険 ・神領橋の防音壁が透過性なく視界が悪い	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	名神陸橋の「歩行者注意」の路面標示を補修する。	対策済
①	10	市道	東2304号線	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	JR陸橋の水たまりができる箇所を補修する。	検討中
①	10	市道	東2304号線	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線を引く予定。	対策済
②	R02-3	市道	東幹210681号線	神領1丁目 山村石材入る角	・たにし鉛屋付近の信号待ちの渋滞があり、ショートカットする右左折車両が停止や徐行せずに進行してくることが多い。横断歩道もなく危険	学校	安全指導	歩道の代わりとして標示した点線の意味を、児童に分かるように指導する。	対策済
②	R02-3	市道	東幹210681号線	神領1丁目 山村石材入る角	・たにし鉛屋付近の信号待ちの渋滞があり、ショートカットする右左折車両が停止や徐行せずに進行してくることが多い。横断歩道もなく危険	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕を3か所設置する。	対策済
③		市道	東東244072号	瀬田3丁目 バードタウン入口付近	・高速横の側道から徐行、一旦停止せずに車道へ出ようとする車がある。 ・湖岸道路から高速道への抜け道となっており、ショートカットする車も多い。 ・草が生い茂り児童が転倒した。	道路・河川管理課	樹木伐採	草刈は定期的実施	対策済

番号	点検箇所 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
③		市道	東東 224 407 2号	瀬田3丁目 バードタウン入口付 近	・高速横の側道から徐行、一旦停止せずに車道へ出ようとする車がある。 ・湖岸道路から高速道への抜け道となっており、ショートカットする車も多い。 ・草が生い茂り児童が転倒した。	大津警察署	その他	横断歩道設置ができるかどうか交通量の確認を行う。	現状対策不要
④	11	市道	東幹 210 016 21号 線	瀬田1丁目 関西みらい銀行前	・道幅が狭いにも関わらず、湖岸道路からショートカットする車があり、登下校の児童と接触する危険がある。 ・関西みらい銀行前の信号を左折車両から神領1丁目へ横断する児童が見えにくい。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	ガードレール幕の設置 (関西みらい銀行に要確認)	対策済
⑤	R03-4	県道	29号	稲津北口バス停付近	・県道であり、速度を出している車両が多い。しかも、横断歩道はあるが、なだらかな坂道になっているため、南へ向かう車からは横断歩道が見えない。標識や道路標示に気づかず徐行せずに通行して行くことが多く危険	大津警察署	交通規制・取締り強化	取り締まりを強化する。	対策済
⑤	R03-4	県道	29号	稲津北口バス停付近	・県道であり、速度を出している車両が多い。しかも、横断歩道はあるが、なだらかな坂道になっているため、南へ向かう車からは横断歩道が見えない。標識や道路標示に気づかず徐行せずに通行して行くことが多く危険	その他(琵琶湖河川事務所)	樹木伐採	樹木で道路標識が見えなくなっている ので、琵琶湖河川事務所に連絡する。	対策済
⑤	R03-4	県道	29号	稲津北口バス停付近	・県道であり、速度を出している車両が多い。しかも、横断歩道はあるが、なだらかな坂道になっているため、南へ向かう車からは横断歩道が見えない。標識や道路標示に気づかず徐行せずに通行して行くことが多く危険	学校	安全・防犯設備設置、改修・移動等	横断旗を活用かどうかの検討	対策済