

## 令和2年度 通学路合同点検実施票(小松小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	⑨	県道 / 市道	558	近江舞子口 交差点	信号待ちをしている児童の列に車が突っ込んできた場合、車などの進入を防ぐしっかりとしたガードレールなどがない。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	ガードレールの設置について、地域からの強い要望を受け、再度検討する。	実施困難
①	⑨	県道 / 市道	558	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ガードレールの設置について、大津土木事務所の対応を参考にし検討する。	実施困難
②	⑥	県道	558	点滅信号のある 交差点 「比良登山口」	信号がなくなり横断歩道だけになると、今後の児童の安全が著しくおびやかされるため。	大津北署	信号機等設置・改修	信号機を撤去する方向性は変わらないが、撤去前に地域に十分説明し、代替となる安全対策を検討する。	対策済