

## 令和2年度 通学路合同点検実施票(小野小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	10	市道	北5072	水明二丁目11番地1~26番地1(小野小学校西側住宅街道路)	集団通学をする道路。路側帯なく、幅員も狭い。市街幹線道路に直結する道で通行量は比較的多い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	路側帯、グリーンベルトの設置について検討中。	対策済
②	新規	市道	幹2156	湖青一丁目1-29小野支所交番交差点	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者等の通行時の摩擦により、焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修を実施	対策済
③	9	市道	幹2157	湖青一丁目19-8	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者等の通行時の摩擦により、焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北署	横断歩道設置・改修	横断歩道の位置を北側(停止線より外側)へ変更することはできない。交差点中心方向への移動か斜めの設置が可能なか検討する。	対策済
③	9	市道	幹2157	同上	同上	大津北署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修を実施する。	対策済
④	新規	市道	北5077	朝日二丁目10-10	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者等の通行時の摩擦により、焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修実施	対策済

⑤	13	市道	幹 2155	湖青二丁目5番地吉島歯科前交差点	市街幹線道路で朝などは通行量が多い。片側1車線で幅は広いが、その分速度が出がち。交差点新入の際に一時停止しない車も見られる。交差点マーク、横断歩道のペイントが薄くなっている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	黄色塗装の交差点、中央のクロスと柵の塗装(白色)補修	対策済
⑥	新規	市道	北 5111	校区内の遊歩道(通学路)	車両は通行しないが、樹木が繁茂し、樹木の根などで、舗装が割れたり、隆起しているところが多く、歩行しづらい。	道路・河川管理課	その他	破損箇所を黒のアスファルトで舗装し直す。	対策済
⑦	新規	市道		水明1丁目22～33 小野小南東側通学路	集団通学をする道路。児童クラブへ行く児童も使用する。路側帯なく、幅員も狭い。市街幹線道路に直結する道で通行量は比較的多い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	路側帯、グリーンベルトの設置ができるか検討する。	対策済