

令和2年度 通学路合同点検実施票(真野北小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	新規	市道	幹 1007	清風町北口バス 停付近から清風 町南口バス停付 近にかけての市 道	朝夕は、歩道を小学生 が、車道を中学生・高校 生が自転車で通り、自動 車の交通量も多い。歩道 側白線や路面掲示が消え ている状況で、危険であ る。	大津北署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修を実施 する。	対策済
①	新規	市道	幹 1007	同上	同上	大津北署	路面、外側線、停止線表示・改 修	ダイヤモンドの補修を実 施する。	対策済
②	⑨	市道	幹 2103	真野北小南方面 (緑町)の交差点 2カ所ほど	南北方向に長い直線の下 り坂が続く学校沿いの道 (本道)に対し、東西方向 にいくつかの道(脇道)が 交差している。脇道から本 道に出る交差点には、止 まれの表示がない。多く の児童の通学路でもあ り、改善が必要である。	大津北署	路面、外側線、停止線表示・改 修	「止まれ」の新設はでき ない。	実施困難

②	⑨	市道	幹2103	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	道路管理者も停止線は引けない。	実施困難
③	⑩	市道	幹1007	清風町南口バス停から花園バス停付近の歩道	バス停があることで、歩道が狭くなっている。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	交差点にガードパイプの設置を検討。	対策済
③	⑩	市道	幹1007	同上	同上	道路・河川管理課	その他	大津北署の横断歩道補修計画にあわせて、路面舗装のひび割れの補修を検討。	対策済
③	⑩	市道	幹1007	同上	同上	大津北署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修は、路面舗装のひび割れが整備された場合に実施を検討。	対策済