

令和2年度 通学路合同点検実施票(仰木の里小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	⑰	市道	幹 1077	仰木の里4丁目 仰木の里小前 T字路	登下校の時間帯に自動車の交通量が多く、接触等の事故につながる可能性がある。	道路・河川管理課	横断歩道設置・改修	横断歩道のカラー舗装ができないか検討する。	対策済
②	新規	市道	幹 1077	仰木の里1丁目と 2丁目間の道路(竹やぶ公園 付近の横断歩道)	坂になっているので車のスピードが出やすい。登下校の時間帯に自動車の交通量が多く、接触等の事故につながる可能性がある。T字路があることが分かりにくい。	道路・河川管理課	横断歩道設置・改修	横断歩道のカラー舗装ができないか検討する。	対策済
③	新規	市道	幹 1077	仰木の里7丁目 (このみ公園付近の横断歩道)	ドライバーにとって横断歩道があると認識しにくい。登下校の時間帯に自動車の交通量が多く、接触等の事故につながる可能性がある。	道路・河川管理課	横断歩道設置・改修	横断歩道のカラー舗装ができないか検討する。	対策済