

令和2年度 通学路合同点検実施票(仰木の里東小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	⑧	市道	幹 1076	仰木の里東3丁目・4丁目の信号 交差点	交通量が多く、信号の角にコンビニがある。 ※のぞみ公園バス停横の横断歩道に、「押しボタン式歩行者信号」が設置されれば、登校ルートを変更したいとの要望が地区から挙がっている。	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	歩車道境界ブロック上への安全対策ができないか検討する。	実施困難
②	新規	市道	北 3475 3474 3455	仰木の里東6丁目	6丁目から学校の歩道へ横断する際(3カ所)、横断歩道もなく危険である。 ※坂道であるため、自転車や車がスピードを出して通過することが多い。	児童生徒支援課	注意喚起看板設置	通学路であることを示す看板を設置する。(地図上の3つの点の真ん中の箇所)	対策済