

令和2年度 通学路合同点検実施票(日吉台小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	1	市道	幹 2115	日吉台小学校前 の坂道を下った 所	交通量が多く、それに加えて坂本方面に進む場合、下り坂となるため、スピードを出す車が多く見られる。また、坂を下りきった所に横断歩道・交差点がある。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	小学校に接する道路に減速を促す路面表示を検討する。(表示位置、内容、方法については持ち帰って検討する。)	対策済
①	1	市道	幹 2115	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点のクロス表示の補修実施予定、隣接する交差点にクロス表示の新設を検討。	対策済
①	1	市道	幹 2115	同上	同上	大津署	路面、外側線、停止線表示・改修	ダイヤモンドの補修実施予定。	対策済