

## 令和2年度 通学路合同点検実施票(長等小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	⑮	市道	幹 2128	京阪大津京駅前 踏み切り近くの横 断歩道	横断歩道手前の停止線 と、踏み切りの停止線が あり、自動車が横断歩道 手前で止まらないことがあ り、危険である。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の移設を検討 する。	実施困難
②	⑬	市道	中 2410	旧財務事務所横 の通学路	約40名の児童が通行し ている。溝蓋や柵のない 幅の広い溝がすぐ隣にあ るため、増水時は特に危 険である。	道路・河川管理課	転落防止柵(側溝・道路・河川) 設置設置	デリネーターや転落防止 柵等の対策を検討する。	対策済