

## 令和2年度 通学路合同点検実施票(晴嵐小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理 道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	15	市道	幹 1103	北大路1丁目の 交差 点	歩行者信号が片側しかない。多くの児童が一度に通る下校時には、自動車の信号を見ないといけなため、青から黄に変わろうとしている時に渡ろうとする子どもがいて、非常に危ない。	学校	安全指導	児童に対し、歩道の車道から離れた場所を一列で通行するよう指導する。	対策済
②	17	市道	幹 1103	北大路1丁目交 差点 ～ 光が丘町学校正 門前	人通りが多く、追い抜くために縁石を歩いたり歩道をはみ出したりする子がいて非常に危ない。石山高校生も通り、通行する人の数と歩道の広さが適していない。	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	柵の設置について検討中。	対策済
②	17	市道	幹 1103	同上	同上	学校	安全指導	児童に対し、歩道の車道から離れた場所を一列で通行するよう指導する。	対策済

③	1	市道	幹 1103	光が丘町 (晴嵐小正門前 ～ 横断歩道)	反対車線を走る車がスピードを出してくるため中央線をオーバーする。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	合同点検時には、既に減速マークの復旧、横断歩道の強調標示(グリーン)と「速度落せ」路面標示を復旧済みであった。(路面標示を行う場所がないため、これ以上の路面標示等は難しい。)	対策済
③	1	市道	幹 1103	同上	同上	児童生徒支援課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	スクールゾーン路面標示ではなく、注意喚起のための電柱幕の設置を検討する。	対策済