

## 令和3年度 通学路合同点検実施票(藤尾小学校)

番号	対策箇所区 該当番号	管理道路	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機 関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3 月31日時点)
①	12	(京都市 市道)		大津市茶戸町22 -7 永興藤尾こども園 前	住宅街の中の道であり、 こども園への送迎の車 や、抜け道に使う車もあ り、危険。	その他(地域等)	路面、外側線、停止線標 示・改修	京阪電気鉄道において停止線の補修を検討 する。	検討中
②	9	市道	中 260 6	大津市茶戸町10 -2 藤尾小学校前	道幅が狭く、見通しが悪 い。 バイパスの降り口や、地 域の市道など道路が入り 組んでおり、危険である。	道路・河川管理 課	路面、外側線、停止線標 示・改修	外側線について補修する。	対策済
②	9	市道	中 260 6	同上	同上	道路・河川管理 課	その他	溝蓋の隙間について蓋ができるか検討する。	対策済
③	1	市道	中 260 9	大津市茶戸町10 -2 藤尾小学校横	・道幅が狭く、見通しが悪 い。 ・坂道なので、自転車です ピードを出しやすい。側 溝の溝蓋も多く、滑りやす い。	道路・河川管理 課	グリーンベルト標示、改 修	(下水道工事の完了を待って)グリーンベルト を設置する。	対策済
③	1	市道	中 260 9	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	交差点の横断歩道、停止線の補修を検討す る。	対策済