

令和3年度 通学路合同点検実施票(南郷小学校)

| 番号 | 対策箇所図 該当番号 | 管理道路 | 道路番号 | 場所 | 具体的な危険箇所の状況 | 実施機関 | 対策分類 | 検討内容 (点検実施時に確認) | 進捗状況(令和5年3月31日時点) |
|----|---------------|------|---------|------------------------|--|----------|-----------------|---|-------------------|
| ① | 14 | 市道 | 南3446線 | 南郷三丁目17番地先の交差点 | 南3446号線を南進してくる自動車がスピードを出してくることがある。またその先の三叉路は、西行き、東行きは一旦停止となっているが、南行きは一旦停止になっておらず、左右の確認が不十分な自動車が、横断中の児童に接触しそうなことがあった。 | 大津警察署 | 通学路、横断・歩行位置等変更 | 交差点に設置している横断歩道の位置変更を検討する。検討の結果、歩行者の安全確保上位置変更が難しい場合は、既設の横断歩道の長さを短くすることを検討する。 | 対策済 |
| ① | 14 | 市道 | 南3446線 | 同上 | 同上 | 道路・河川管理課 | 路面、外側線、停止線標示・改修 | 警察の判断により横断歩道の位置が変更された場合又は既設の横断歩道の長さが短くなった場合は、各々に応じた外側線を引き直しと交差点のコンパクト化を行う。 | 対策済 |
| ① | 14 | 市道 | 南3446線 | 同上 | 同上 | 道路・河川管理課 | ガードレール、ポール設置・改修 | 横断歩道の位置に合わせた歩道の整備(ガードレール延長と車止め位置変更)を検討する。 | 対策済 |
| ② | 17 | 市道 | 南3446号線 | 南郷一丁目1番地 南郷プラザの裏の通り | 道幅が狭い上に、交通量が多い。また、カーブの見通しが悪い。さらに南郷プラザのコンビニエンスストアの搬送トラックが停車していることがある。児童も車道に出て歩いていることがある。 | 学校 | その他 | 学校や地域より店舗に対し、登下校時間の路上停車禁止について搬入事業者に指導いただくよう依頼する。 | 対策済 |
| ③ | 3 | 市道 | 幹1052号線 | 南郷一丁目4番地 滋賀銀行前の交差点 | 滋賀銀行の駐車場には入れない車が店舗前の道路に停車するので、下校時間帯は児童の横断に支障がある。(特に毎月5・10日) | 大津警察署 | 交通規制・取締まり強化 | 駐停車違反の取締りを強化する。 | 対策済 |