

## 令和3年度 通学路合同点検実施票(上田上小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容(点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3 月31日時点)
①	2	県道 / 市道	1 1 1 1 6 4 / 号東 線	川沿いの側道入り口	信楽方面から青山方面に向かう車が信号が赤になった時に信号手前の川沿いの側道に右折し通り抜けようとする。道幅が狭く危険。	児童生徒 支援課	注意喚起看板等設置	注意喚起幕をガードレールに設置する方法を検討する。	対策済