

令和3年度 通学路合同点検実施票(瀬田北小学校)

番号	対策箇所図 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	15	市道	東 4004	まちかどプロジェクト から湖洲平方面への 通学路	・登校時は交通量があるにも関わらず、歩道と車道が分かれていない。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線標示・改修	道路幅の確保出来る部分のみ、白線設置検討	検討中
②	6	市道	幹 1058	藤ヶ森橋信号機	・児童の横断量が多いが、歩道が狭い。 ・狭い歩道に児童の列で大渋滞ができ、大変危険である。	大津警察署	信号機等設置・改修	信号機の設置は難しい。 (大津署)湖岸道路(県道)の歩道拡幅や、針田橋横断歩道の利用を検討して欲しい。	実施困難
③	新規	市道	東 4219	瀬田駅付近 線路下 道路 大萱1丁目9-2アク ス瀬田駅前～大萱 2丁目22-21萱野 神社社務所付近	・車道と歩道が分かれていない。 ・外灯がなく、陽が落ちると暗い。	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	街灯設置は不要	現状対策不要
④	新規	市道	幹 1059 東 4002	まちかどプロジェクト から萱野浦方面への 通学路	・登下校時は交通量があるにも関わらず、白線が薄れてきており、車両から見えにくくなっている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線標示・改修	外側線の補修について業者発注(済)	対策済
⑤	18	市道	東 4059 東 4033	琵琶湖養育院病院から 浜街道交差点への 通学路	・大変細い道であるにも関わらず、抜け道として通る車両があり、危険である。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線標示・改修	外側線の設置について次年度以降検討	検討中
⑥	新規	市道	東 4088	殿田地区から浜街道 交差点への通学路	・見渡しの良い道路であるために、速度を上げて通行する車両が多い。	道路・河川管理課	グリーンベルト標示、改修	グリーンベルト設置について次年度以降検討	検討中