

令和3年度 通学路合同点検実施票(小松小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	新規	県道	307	JR近江舞子駅のすぐ西側	夏場は湖水浴客、琵琶湖一周をする自転車、近隣にはグランピング施設ができ、宿泊客の車の出入りが増えた。また、宿泊客のチェックインの時間帯と下校時刻が重なるため危険度が増した。安全対策を求める。	大津土木事務所	グリーンベルト標示、改修	横断歩道に緑のカラー塗装をする。	対策済
②	新規	県道	307	JR近江舞子駅のすぐ東側	夏場は湖水浴客、琵琶湖一周をする自転車、近隣にはグランピング施設ができ、宿泊客の車の出入りが増えた。また、宿泊客のチェックインの時間帯と下校時刻が重なるため危険度が増した。安全対策を求める。	大津土木事務所	グリーンベルト標示、改修	横断歩道に緑のカラー塗装をする。	対策済
②	新規	県道	307	同上	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道と「止まれ」の路面標示を補修する。	対策済