

令和3年度 通学路合同点検実施票(和邇小学校)

| 番号 | 対策箇所 該当番号 | 管理道路 | 道路番号 | 場所 | 具体的な危険箇所の状況 | 実施機関 | 対策分類 | 検討内容 (点検実施時に確認) | 進捗状況(令和5年3月31日時点) |
|----|--------------|------|-------|-------------------------|---|----------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ① | 新規 | 市道 | 北6033 | 和邇児童クラブ付近のT字路 | 直進する車両が左手よりくる児童を目視できないため。 | 道路・河川管理課 | カーブミラー設置 | カーブミラーの設置はできない。 | 現状対策不要 |
| ① | 新規 | 市道 | 北6033 | 同上 | 同上 | 学校 | 樹木伐採 | 木の伐採を検討する。可能であれば併せて広報掲示板を撤去する。 | 対策済 |
| ② | 新規 | 市道 | 北6039 | 通称99階段の手すり・足場の補修・土砂崩れ対応 | 手すりを固定しているアスファルトにひび割れがある。足場が破損している。山手の土砂崩れ対応が簡易的で危険である。 | 道路・河川管理課 | その他 | 現状、法面の状態は安定しているため、変状が見られるまで経過観察を行う。 | 現状対策不要 |
| ② | 新規 | 市道 | 北6039 | 同上 | 同上 | 道路・河川管理課 | 転落防止柵(側溝・道路・河川)設置 | 階段手すり足元部の部分的な補修を検討する。 | 対策済 |
| ③ | 新規 | 市道 | 北6073 | 栗原バス停交差点 | 栗原バス停交差点に横断歩道やグリーンベルトがない。また、道幅もせまい。 | 道路・河川管理課 | グリーンベルト標示、改修 | グリーンベルト設置は難しい。 | 実施困難 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------------------------|----------------|---|----------|------------------|-----------------------------------|--------|
| ③ | | 市道 | 北 6 0 7 3 | 同上 | 同上 | 大津北警察署 | 横断歩道設置・改修 | 横断歩道設置は難しい。 | 現状対策不要 |
| ④ | 12 | 市道 | 北 6 0 7 0 号 | 和邇北浜1414 付近 | 道幅が狭い上、ガード レール・縁石等がないた め行きかう車や自転車と 接触する可能性があり危 険。 | 道路・河川管理課 | 路側帯の拡幅 | 既設の外側線の位置を変更し、路側帯の拡幅 が可能か検討する。 | 対策済 |
| ④ | 12 | 市道 | 北 6 0 7 0 号 | 同上 | 同上 | 道路・河川管理課 | グリーンベルト標示、改 修 | 路側帯の拡幅に併せてグリーンベルトを設置 できるか検討する。 | 検討中 |
| ④ | 12 | 市道 | 北 6 0 7 0 号 | 同上 | 同上 | 児童生徒支援課 | 注意喚起看板等設置 | 運転者への注意喚起のため電柱幕を設置す る。 | 対策済 |