

令和3年度 通学路合同点検実施票(小野小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	R02-6	市道	北5111	水明一丁目30 校区内の遊歩道 (通学路)	車両は通行しないが、樹木の根などで、舗装が割れたり、剥がれたり、隆起しているところが多く、歩行しづらい。	道路・河川管理課	路面、外側線、 停止線標示・改修	道路の穴を黒のコンクリートで部分的に補修する。	対策済
②	新規	市道	幹2156	水明二丁目26～27 小野小プール北側	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者通工事の摩擦により、白色焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北警察署	横断歩道設置・ 改修	横断歩道の補修する予定。	対策済
③	新規	市道	北5071	朝日一丁目 32～33	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者通工事の摩擦により、白色焼き付き塗装が薄くなっている。また、雑草が多く歩きづらい。	道路・河川管理課	樹木伐採	除草は、年1回の定期除草時に行う。	対策済
③	新規	市道	北5071	同上	同上	大津北警察署	横断歩道設置・ 改修	横断歩道の補修を検討する。	現状対策不要
④	新規	市道	北5117	水明二丁目 11-1～14-7 校区内の遊歩道 (通学路)	通学路である横断歩道に、樹木の枝が伸びているため、視界が悪く、歩きにくい。	道路・河川管理課	樹木伐採	秋頃、樹木剪定をする予定。公園から西の樹木の剪定は、検討する。	対策済
⑤	新規	市道	幹2156	水明一丁目22～35 バス停付近 東西方向	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者通工事の摩擦により、白色焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北警察署	横断歩道設置・ 改修	横断歩道の補修をする予定。	対策済

⑥		市道	幹2159	朝日一丁目 19-5~5-1付近 南北方向	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者通工事の摩擦により、白色焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北警察署	路面、外側線、 停止線標示・改修	横断歩道、「止まれ」、停止線の補修をする予定。	対策済
⑦	R02-2	市道	幹2156	湖青一丁目1-29 小野支所交番交差点	通学路である横断歩道が、自動車・自転車・歩行者等の通行時の摩擦により、焼き付き塗装が薄くなっている。	大津北警察署	横断歩道設置・ 改修	部分的な横断歩道の補修をする予定。	対策済
⑦	R02-2	市道	幹2156	同上	同上	道路・河川管理課	交差点車両用防 護柵設置	8箇所 L=48.0m(小野支所前交差点および美空交 差点前)	対策予定
⑧		市道	幹 2155	湖青二丁目5番地吉島齒 科前交差点	市街幹線道路で朝などは通行量が多い。片側1車線で幅は広いが、その分速度が出がち。交差点新入の際に一時停止しない車も見られる。交差点マーク、横断歩道のペイントが薄くなっている。	大津北警察署	横断歩道設置・ 改修	横断歩道の補修を検討する。	対策済