

令和3年度 通学路合同点検実施票(葛川小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3 月31日時点)
①	5	国道	367	葛川仲平	通学バスを乗り降りする場所になっている。下り坂になっておりスピードをあげて車が通る場所である。交通量が多い。道幅が急に狭くなっている。	大津土木事務所	グリーンベルト標示、改修	グリーンベルトの設置について、持ち帰り検討する。	対策済
②	新規	国道	367	葛川中村	道幅が急に広がる場所で、スピードを上げる車、追い越しをする車が多い。	大津北警察署	交通規制・取締まり強化	引き続き、速度取り締まりを強化する。	対策済
②	新規	国道	367	同上	同上	学校	その他	スクールバスで、後続車に「乗降中」であることを表示できるよう検討する。 (当面は、手作業で後続車に見せられるような工夫を検討)	対策済
②	新規	国道	367	同上	同上	学校	その他	車道の横断は大変危険であるため、いったん自宅付近を通り越して、他の児童を送迎してから、自宅側の道で降りるのはどうか。家の前を通り越すことになるが、児童生徒の安全面を最優先した方がよいのではないかと検討する。【点検実施後 別提案(6/18学校へ連絡)】	実施困難