

令和3年度 通学路合同点検実施票(真野北小学校)

番号	対策箇所図 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	R02-1	市道	幹1007	清風町北口バス停付近から清風町南口バス停付近にかけての市道	昨年横断歩道を渡っていた児童が、南から走ってきた車との接触事故があった。朝夕は、歩道を小学生が、車道を中学生・高校生が自転車で通り、自動車の交通量も多い。	道路・河川管理課	樹木伐採	街路樹により見通しが悪い箇所については、伐採を検討する(緑地帯であるため難しいが)。	実施困難
①	R02-1	市道	幹1007	同上	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置を検討する(令和2年度に補修した横断歩道とダイヤモンドマークを除く)。	現状対策不要
①	R02-1	市道	幹1007	同上	同上	大津北警察署	路面、外側線、停止線標示・改修	一時停止線の設置を検討する。	対策済
①	R02-1	市道	幹1007	同上	同上	学校	安全指導	児童に対し、交通安全対策指導を行う。	対策済

②	⑨	市道	幹2103	真野北小南方面(緑町)の交差点2カ所ほど	真野北小学校南交差点の横断歩道路面標示が消えている状況で、危険である。 南北方向に長い直線の下り坂が続く学校沿いの道(本道)に対し、東西方向にいくつかの道(脇道)が交差している。脇道から本道に出る交差点には、止まれの標示がない。多くの児童の通学路でもあり、改善が必要である。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	消えかかっている横断歩道(4箇所)の補修を検討する。	対策済
③	⑩	市道	幹1007	清風町南口バス停から花園バス停付近の歩道	花園交差点の横断歩道路面標示が消えている状況で、危険である。バス停があることで、歩道が狭くなっている。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	消えかかっている横断歩道の補修について検討(上申)する。	対策済
④	③	市道	幹1007/幹1002	清風町南口バス停から花園バス停付近(清風町37-3から31-6の住宅前)	竹内歯科前の信号が黄色に変わりかけると速度を上げて通り抜けようとする車両が多く、速度によっては、下り坂のカーブを曲がりきれず歩道に突っ込んでくる恐れがある。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ガードレールの設置を検討する。	対策中