

## 令和3年度 通学路合同点検実施票(仰木の里小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施 機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に 確認)	進捗状況(令和5年3 月31日時点)
①	16	市道	幹 1 0 7 7	仰木の里4丁目 仰木中前交差点 7:30~8:30 の間歩車分離信 号	ガードレールや車止めがなく 児童の列に車が突っ込んで 来たときに防げるものがない。	大津北警 察署	横断歩道設置・改修	消えかけの横断歩道の補修 を検討する。	対策済
①	16	市道	幹 1 0 7 7	同上	同上	道路・河 川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	歩車分離式のため難しいが、 ガードレール及びポールの設 置を検討する。	実施困難
①	16	市道	幹 1 0 7 7	同上	同上	その他 (地域等)	見守り活動	教師が児童に対し、赤信号の 時は交差点の後ろの方で待 つよう学校で指導する。	対策済
②	新規	市道	幹 1 0 7 7	仰木の里1丁目2 9 交差点	大雨が降ると道路と歩道が 冠水し、歩道を歩けず車道 を歩く子どもがいる。さらに 車が水を跳ね上げ、それを よけようとするので危険であ る。	道路・河 川管理課	その他	大雨が予想される時は、集積 柵の清掃を行う。	対策済
③	新規	市道	北 3 4 1 9	仰木の里4丁目 仰木の里小学校 前道路	大雨や雷等の際、児童の迎 えの車が学校前の道路にあ ふれ、近所の車の出し入れ に支障をきたしている。徒歩 で下校する児童も大変危険 である。	学校	その他	校門の植木内にある看板を、 路上駐車される方へ移動す る。またフェンスにラミネート 加工した『路上駐車禁止』を 掲示する。	対策済