

令和3年度 通学路合同点検実施票(雄琴小学校)

番号	対策箇所図 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	7	市道	北4202	雄琴一丁目16番地	見通しが悪い。坂になっているので普通に歩いても止まれない場合がある。	道路・河川管理課	グリーンベルト標示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。	対策済
①	7	市道	北4202	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	通学路であることが分かるよう電柱幕を設置する。	対策済
②	15	市道	北4212	雄琴六丁目2番地～雄琴一丁目16番地	交通量がかかなり多い。通学児童数が多い。	大津警察署	路面、外側線、停止線標示・改修	停止線の補修を検討する。	対策済
③	11	市道	北4054	雄琴五丁目一番地付近	車の交通量が多く、スピードを出す車も多いため、注意が必要。横断歩道や停止線等がないので、非常に危険である。	その他(地域等)	注意喚起看板等設置	県道に面して設置してある注意喚起看板を住宅出口方向に向きを変える。	対策済

④	4	市道	幹1022 雄琴一丁目12番地付近	道幅が狭く、見通しも大変悪いため対向車が鉢合わせになる。 また木がせり出しているため車がそれを避けて路側帯に進入してくる。	学校	安全指導	児童に対し通学路の安全対策指導を行う。	対策済	
④	4	市道	幹1022	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	通学路であることが分かるよう電柱幕の設置を検討する。	対策済
④	4	市道	幹1022	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線標示・改修	路面標示を実施する。	現状対策不要