

令和3年度 通学路合同点検実施票(日吉台小学校)

番号	対策箇所図 該当番号	管理道路	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施 機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3 月31日時点)
①	1	市道	幹 2115	日吉台小学校 前の坂道を下っ た所	交通量が多く、それに加えて坂本方面に進む場合、下り坂となるため、スピードを出す車が多く見られる。また、坂を下りきった所に横断歩道・交差点がある。	その他 (地域 等)	注意喚起看板等設置	北(坂上)からの車に対し、注意喚起看板の設置を検討する。	対策済
①	1	市道	幹 2115	同上	同上	その他 (地域 等)	その他	住民に対し、回覧板で注意喚起をする	対策済