

令和3年度 通学路合同点検実施票(比叡平小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	1	市道	中2101	比叡平1丁目38番	住宅地の主要道路であるため通勤時間帯は通行量が多く、車両の速度も速い。全児童が通る交差点である。道を横断する児童は約30名である。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線標示・改修	地域において協議の結果道路中央線の抹消が決まったら、地域より学区要望をしていただき、これを受けて外側線の設置を検討する。	現状対策不要
①	1	市道	中2101	同上	同上	その他(地域等)	その他	停止線の設置はできないため、自治会等の会議や配付物において地域住民に減速の注意喚起を促す。	対策予定
②	2	市道	中2112	比叡平3丁目55番	この交差点は、坂道であり、見通しが非常に悪い。通勤時間帯は行き交う車が多く、路線バスも通行している。下り坂の交差点は、一旦停止でないため、速度を落とさずに曲がる車があり、大事故につながる可能性がある。「横断者注意」の路面標識はあるが、車速の路面標示はない。	その他(地域等)	路面、外側線、停止線標示・改修	地域において、中央線を抹消することで生じる影響について再度検討する。	検討中
③	3	市道	幹1031	比叡平3丁目34番2号	住宅地の主要道路であるため通勤時間帯は通行量が多く、坂道のため特に下りの車の速度は非常に速い。路線バスも通行している。	道路・河川管理課	グリーンベルト標示、改修	地域において協議の結果グリーンベルト設置を要望することが決まったら、地域より学区要望をしていただき、これを受けてグリーンベルトの設置を検討する。	検討中
④	4	市道	中2112	比叡平3丁目57番1号	通勤時間帯は行きかう車が多く(平均150台)、路線バスも通行している。上り坂の交差点であるため、自動車は速度を出している。横断歩道は2箇所あるのみで、児童(40名程度)は横断歩道のない交差点を横切っている。	大津警察署	横断歩道設置・改修	現在の位置(交差点の中心近く)に停止線が設置された理由を確認した後、支障がない場合は設置位置の変更について検討する。	対策済
④	4	市道	中2112	同上	同上	大津警察署	交通規制・取締まり強化	登校の時間帯に合わせて、わずかな時間でも取り締まりをするよう努める。	対策済
④	4	市道	中2112	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト標示、改修	地域において協議の結果グリーンベルト設置を要望することが決まったら、地域より学区要望をしていただき、これを受けてグリーンベルトの設置を検討する。	検討中
⑤	7	市道	幹1090	比叡平3丁目56番11号	住宅地の主要道路であるため通勤時間帯は通行量が多く、坂道のため特に下りの車の速度は非常に速い。歩道のない反対側にはガードレールが設置されているが、歩道側にはガードレールがない。	学校	安全指導	登下校時は車道にはみ出さず歩道を歩くよう児童に指導する。	対策済