

令和6年度 通学路合同点検実施票 (小松小学校)

| 番号 | 点検実績の新規の有無／ | 点検箇所図<br>該当番号 | 市道／県道／国道 | 道路番号  | 場 所                       | 具体的な危険箇所の状況                                                            | 実施機関     | 対策分類              | 検討内容<br>(点検時に検討した対策案) |
|----|-------------|---------------|----------|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| ①  | 有           | 11            | 市道       | 幹1114 | 近江舞子口交差点から<br>いちご園に向けての歩道 | 歩道のタイルが剥がれてかけていたり、剥がれてしまって凹凸ができ、児童が躓く危険がある。                            | 道路・河川管理課 | 路面、外側線、停止線表示・改修   | はがれているタイルの補修をする。      |
| ①  | 有           | 11            | 市道       | 幹1114 | 同上                        | 同上                                                                     | 道路・河川管理課 | 転落防止柵（側溝・道路・河川）設置 | カーブ部分の転落防止柵の設置を検討する。  |
| ②  | 有           | 14            | 市道       | 幹1114 | 小松小学校前の歩道                 | 歩道と隣接する私有地との高低差があり、一部柵が取り付けられていない箇所があり、ロープだけが張られている。落下する危険があるので直してほしい。 | 道路・河川管理課 | 転落防止柵（側溝・道路・河川）設置 | 転落防止柵の設置を検討する。        |
| ②  | 有           | 14            | 市道       | 幹1114 | 同上                        | 同上                                                                     | 学校       | その他               | 土地の所有者の確認をする。         |
| ②  | 有           | 14            | 市道       | 幹1114 | 同上                        | 同上                                                                     | 大津北警察署   | 横断歩道設置・改修         | 横断歩道の補修をする。           |