

令和6年度 通学路合同点検実施票 (木戸小学校)

番号	点検実績の新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	14	県道	558	大津市大物967-6付近	歩道横の草木（漆、竹、ツル状）の伸びが児童の歩行の妨げとなり、児童が車道にはみ出して登校しなければならないことがある。	大津土木事務所	樹木伐採	道路にはみでている木々、うるし等は伐採する。
①	有	14	県道	558	同上	同上	大津土木事務所	その他	木々がある土地の所有者を確認する。
②	有	11	市道	幹2163	大津市八屋戸971付近	蓬萊駅から志賀中への歩道。タイル張りとなっている為、降雨により滑りやすくなっている。多くの児童が滑って転んでいる。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	タイルで滑らないような方法を検討する。
③	新規		市道	北7062	大津市南比良585-1	比良保育園から北7062号線を通り北7065号線を使って通学する際に、保育園の送迎車がよく通るため危険である	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト設置を検討する。
③	新規		市道	北7062	同上	同上	児童生徒支援課	安全指導	保育園に対し、迂回送迎の周知を再度お願いする。