

令和6年度 通学路合同点検実施票 (小野小学校)

番号	点検実績の新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	新規		市道	北5077号線	水明2丁目10-13付近十字路	小学校西側住宅街道路で北方向小学校に向けて下り坂になっており車のスピードが出やすい。	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	オレンジ色で「30」の路面標示を検討する。
②	有	R03-2	市道	北5072号線	・水明2丁目26-1付近	小学校に向けて下り坂になっており、通学路（遊歩道）と交差しており通学児童の横断時危険である。	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	オレンジ色で「30」の路面標示を検討する。
③	新規		市道	北5077号線	水明2丁目11-1付近十字路	小学校に向けて下り坂になっており、通学路（遊歩道）と交差しており通学児童の横断時危険である。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置を検討する。
③	新規		市道	北5077号線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。
④	有	11	市道	幹2155号線	湖青二丁目5番地吉島歯科交差点黄色のドットマーク	交差点内のドットマークが水道管耐震工事のため全体の1/3消えてなくなっている。	その他（水道ガス整備課）	路面、外側線、停止線表示・改修	黄色のドットマーク焼き付け塗装の復元補修をする。
⑤	有	13	市道		水明1丁目4-58付近の横断歩道	水道管耐震工事のためスクールゾーンマークが約1/4消えてなくなっている。	その他（水道ガス整備課）	路面、外側線、停止線表示・改修	スクールゾーンマークの路面標示塗装の復元補修をする。
⑥	新規		市道		水明1丁目26-1付近の横断歩道	白色	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。

番号	点検実績の新規の有無	点検箇所図の該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
⑦	有	R03-2	市道		水明2丁目27-6付近の横断歩道	白色	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。
⑧	有	R03-5	市道		水明1丁目22-5付近幹線道路の横断歩道	白色	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。
⑨	有	R02-2	市道		湖青1丁目小野コミュニティセンター前交差点 東-西方向・南-北方向横断歩道	白色	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	信号設置の交差点の横断歩道に強調表示（グリーン塗装）が設置可能か確認する。
⑩	新規		市道		朝日2丁目12-1付近横断歩道	白色	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。
⑪	新規		市道		湖青2丁目5-1吉島歯科前交差点西側・南-北方向横断歩道	白色	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。