

令和6年度 通学路合同点検実施票 (葛川小学校)

番号	点検実績の 新規の有無／	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	R03-2	国道	367	葛川中村	学校前道路の◇型マーク及び横断歩道が消えかけている。標識も曲がっている。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	薄くなっている横断歩道とダイヤモンドマークの補修を検討する。
②	新規		国道	367	葛川坊村	横断歩道が消えかけている(片側)。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	薄くなっている横断歩道の補修を検討する。
②	新規		国道	367	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	ヒビ割れている路面の補修を検討する。
③	有	2	国道	367	葛川町居	道路の「横断者注意」の文字が消えかけている(片側)。	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	薄くなっている路面標示の補修を検討する。
③	有	2	国道	367	同上	同上	大津土木事務所	樹木伐採	標識を隠してしまっている樹木の枝を伐採する。
④	有	R04-2	国道	367	葛川木戸口	ガードレールが大きく曲がっている。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	ガードレールを新しいものに取り替える。