

令和6年度 通学路合同点検実施票 (真野小学校)

番号	点検実績の有無／新規	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	新規		県道	558号線 高島大津線	真野5丁目 浜自治会館前信号	国道を渡る横断歩道で登校時間は通勤に向かう車両が多い時間帯がある。信号機は設置されているが定時間隔で変化する信号ではなく押しボタン信号のため、ドライバーが見落として、赤信号でも侵入してくることがある。	大津土木事務所	安全・防犯設備設置、改修・移動等	「通学路」の看板設置を検討する。
②	有	5	市道	北1312号線	真野4丁目8付近 神田神社横通学路	道が狭く、車2台分の幅があるかないくらいの幅。登校時間は通勤車両がよく通るため、車両は子どもを避けつつ通行。特に雨や雪の際は、より状況が悪い。また、通勤車両は通勤の焦りのためか早い速度で子どもの横を通過し、危険。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの補修を検討する。
②	有	5	市道	北1312号線	同上	同上	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	通学路の変更にともない、裏口の解放が可能なのか確認する。
③	新規		教育総務課管轄		真野小学校（北側）と真野幼稚園との間にある疎水沿い道路	深い疎水だが、柵がなく登下校時は混み合い危険。以前に落ちそうになった児童がいる。	児童生徒支援課⇒教育総務課	転落防止柵（側溝・道路・河川）設置	転落防止柵の設置を検討する。