

令和6年度 通学路合同点検実施票（仰木の里東小学校）

番号	点検実績の新規／	点検箇所図 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検時に検討した対策案）
①	有	15	市道	北3455号線	さとひがし公園の前の横断歩道	朝、スピードを出して通る車が多く、信号もないため、児童の横断が危険。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	・横断歩道の強調表示（グリーン）の設置を検討する。
②	有	12	市道	北3103号線	仰木の里東8丁目から仰木台階段への道	朝の車の通行量が多く、児童の歩行が危険。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	道幅が狭く、車両が離合困難となるためポールは設置できない。
②	有	12	市道	北3103号線	仰木の里東8丁目から仰木台階段への道	朝の車の通行量が多く、児童の歩行が危険。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	北東から来る車両に対して、速度落とせなどの路面標示を検討する。
③	有	6	市道	幹2111号線	仰木の里東1丁目北端の横断歩道	朝の車の通行量が多く、児童の歩行が危険。 PTAがなくなり、立ち番をする人が足りない。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	交差点の南側と東側の横断歩道に強調表示（グリーン）の設置を検討する。