

令和6年度 通学路合同点検実施票 (日吉台小学校)

番号	点検実績の新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	9	市道	幹2114号	日吉台小学校前の坂道を上った所	坂本方面から上り坂を進んで右折する車が多く、それに加えて雄琴方面から進んで左折する車も多い。また、雄琴から日吉台へ抜ける道路になっているためスピードが出ていて、横断歩道を渡る児童が危険である。	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	横断位置について地域と連携し、変更することを検討する。