## 令和6年度 通学路合同点検実施票 (藤尾小学校)

番号	点検実績の有無/	該当番号 点検箇所図	市道/県道/国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
1	有	9	市道	中2606	大津市茶戸町10-2 藤尾小学校側道	信号、横断歩道はあるが、坂の上から急な坂を下るため車の往来が多くス ピードを出す車が多い	大津警察署	道路標識設置・改善	現在設置している20km規制の標識の角度を、 見やすい方向に調整する。 現在設置している標識が、古くなり黒ずんで いて、数字が見にくくなっているため、新し いものに取り換える。
1	有	9	市道	中2606	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	車が減速するよう、路面にハンプを設置する ことを検討する。
2	新規		市道	中2610	大津市横木2丁目9	抜け道として利用する方も多くスピードを出した車が通る	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	一旦停止があるので、ダイヤマークは復旧し ない。
3	有	11)	市道	中2606	同上	抜け道として利用する方も多くスピードを出した車が通る	大津警察署	横断歩道設置・改修	一部消えかけている横断歩道は、復旧予定で ある。
4	新規		市道	中2629	大津市横木2丁目11	主要道路に出る道であるが、左側からくる車が見にくい。スピードを出した 多く車が通るため事故が起きるのではないかと心配である。	スポーツ課	樹木伐採	確認すると、樹木の伐採はスポーツ課の担当であったため、スポーツ課に伐採依頼 (6/19)
4	新規		市道	中2629	同上	同上	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	公園南側の「とまれ」と、高架下の停止線を 書き直す。
<b>⑤</b>	有	3	市道	中2602 中2603	大津市藤尾奥町町17-1 ローソン小金塚	橋の幅がせまい。交通量も多く減速しない重がほとんどである。	学校	その他	自治会長に、学区要望の提出状況を 確認する。

番号	点検実績の有無/	該当番号 点検箇所図	市道/県道/国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
6	有	7	市道	中2621		旧東海道で京都に行く抜け道となっており、交通量も多く減速しない重が多い。	大津警察署	道路標識設置・改善	標識になるか、路面標示になるかは まだ決まらないが、何かしらの30km と分かるような表示を検討する。
6	有	7	市道	中2621	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	消えかかっている外側線と中央線を 引き直す。
7	新規		市道	中2704		坂から下る車が多く、カーブミラーもないので右方向からくるが見えにく い。	児童生徒支援課		坂を下りてくる車に対して注意喚起 となるよう、電柱幕を設置する。
7	新規		市道	中2704	大津市大谷町13	同上	道路・河川管理課		カーブミラーは子どもを見る目的では設置できない。