

令和6年度 通学路合同点検実施票 （長等小学校）									
番号	点検実績の有無／新規	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検時に検討した対策案）
①	有	2	県道	47号	長等小学校 通学路交差点	道幅に対して自動車の交通量が非常に多い。約500名の児童が通行するが、赤信号に気づかず通過する自動車が多く危険である。	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線及び横断歩道上のグリーン着色の補修を検討する。
①	有	2	県道	47号	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	通学時間帯のみ、押しボタン式ではなく、定周期式に変更を検討する。
①	有	2	県道	47号	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	押しボタンの不具合については修理を検討する。
①	有	2	県道	47号	同上	同上	大津警察署	その他	停止線の位置や信号の高さについても状況を確認したうえで対応を検討する。
①	有	2	市道	中2311	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト設置を検討する。