

令和6年度 通学路合同点検実施票（平野小学校）

番号	点検実績の新規の有無／	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に記入します）
①	有	1	市道	幹 1 0 3 3	石場踏切	歩道と車道の境がなく、カーブしているため見通しも悪い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトを設置する。
②	有	14	市道	中 3 6 1 4	コープ膳所付近 国道をくぐるトンネル	歩道にポールがあるものの、暗くてわかりづらい。車がすれ違う時に児童に接近して危険。	その他（地域等）	その他	車の離合が困難になるなど地域への影響が大きいと思われるため、学区要望の提出を検討する。
②	有	14	市道	中 3 6 1 4	同上	同上	道路・河川管理課	歩道設置	学区要望を確認後、歩道設置を検討する。
③	有	8	市道	幹 1 0 4 4	膳所駅から東に向かった交差点	朝は、交通量が多く、減速や一旦停止をせず走る車が多い。	大津警察署	信号機等設置・改修	歩行者用信号設置には、車両用の信号機設置も必須となる。車両用信号機設置には4つの柱を建てる必要があるが、その基礎設置のスペースを確保できないため、信号機設置は難しい。
③	有	8	市道	幹 1 0 4 4	同上	同上	学校	安全指導	安全指導を行う。